



Information du public

Année 2018

Site : Millery

Rapport n°5 version 1 du 30/03/2019

Suivi par : Pierre-Alban MAISTRE

Votre contact : • Pierre-Alban MAISTRE au 06.16.53.31.66

Rédacteur	Superviseur
Nom : Pierre-Alban MAISTRE	Nom : Céline PELESZEZAK
Date : 30/03/2019	Date : 30/03/2019
Signature :  Recyclage de la Vallée du Garon S.A.S. au capital de 37 000 € Parc d'activités « La Bâtonne » RD 315 - 69390 MILLERY Tél. : 04 78 19 13 41 Siret : 510 587 116 00037 - APE 3811 Z	Signature :  Recyclage de la Vallée du Garon S.A.S. au capital de 37 000 € Parc d'activités « La Bâtonne » RD 315 - 69390 MILLERY Tél. : 04 78 19 13 41 Siret : 510 587 116 00037 - APE 3811 Z

Sommaire

a.	Présentation	3
b.	Etude d'impact	3
c.	Références réglementaires	3
d.	Nature, quantité et provenance	3
e.	Rejets	4
f.	Utilisations d'eau	4
g.	Incidents / Accidents	4

a. Présentation

REVAGA, exploite depuis fin 2014 un centre de tri et de recyclage de déchets du BTP à Millery (69). Cette installation soumise à un arrêté préfectoral regroupe les activités suivantes :

- Traitement de terres faiblement polluées aux hydrocarbures (Biocentre),
- Remblaiement de carrière (ISDi / ISDi+),
- Regroupement, tri et recyclage des déchets du BTP,
- Négoce de matériaux.

Ainsi, conformément à l'article 9.3.4 de ce dit arrêté préfectoral, ce bilan annuel comporte une synthèse des informations pertinentes sur la tenue de l'installation pour l'année 2018.

b. Etude d'impact

Aucune mise à jour n'a été effectuée sur l'étude d'impact depuis l'enquête publique.


c. Références réglementaires

- Arrêté préfectoral d'exploitation daté du 29 novembre 2013, relatif à notre installation classée.

d. Nature, quantité et provenance

En 2018, **38045.01** tonnes ont été réceptionnées sur le site de Millery dont **20335.61 tonnes** de terres impactées par des hydrocarbures acceptées pour traitement (Biocentre) et **17709.40 tonnes** valorisées dans le cadre du remblaiement de l'ancienne carrière (ISDi / ISDi+). 10547.16 tonnes de terres ont aussi été traités sur la plateforme Biocentre et valorisés en remblaiement de carrière. Aucun déchet n'a été refusé en 2018.

La répartition par zone géographique est représentée par le schéma ci-après :



e. Rejets

L'unité de traitement (venting) était en fonctionnement en 2018 pour un total de 4380 heures pour un débit de 1430 m³/h.

Un contrôle de la qualité de l'air rejeté a été effectué en Octobre 2018 par la société Bureau Veritas qui n'a montré aucun écart.

f. Utilisations d'eau

Origine de la ressource	Masse d'eau ou commune du réseau	Prélèvement maximal annuel (m ³ /an)	Prélèvement annuel réel (m ³ /an)
Eau de surface et souterraine	Les prélèvements en milieu naturel ne sont pas autorisés.		
Réseau public	Réseau communal de Millery	4 000	0
Bassin de récupération des eaux pluviales (pistes)		6 000	2 100

g. Incidents / Accidents

Aucun incident et/ou accident n'est survenu à l'occasion du fonctionnement de l'installation.